



Vergleich LIMeco 2018 - 2020

Operative Überwachung

Kodex	2018		2019		2020	
	LIMeco Wert	Qualitätszustand nach LIMeco Werten	LIMeco Wert	Qualitätszustand nach LIMeco Werten	LIMeco Wert	Qualitätszustand nach LIMeco Werten
11155	N.C.	N.C.	0,85	Sehr gut	N.C.	N.C.
11159	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
11160	N.C.	N.C.	0,52	Gut	N.C.	N.C.
11163	N.C.	N.C.	0,43	Mäßig	0,44	Mäßig
11164	N.C.	N.C.	0,67	Sehr gut	N.C.	N.C.
11165	N.C.	N.C.	0,46	Mäßig	N.C.	N.C.
11167	N.C.	N.C.	0,37	Mäßig	N.C.	N.C.
11173	N.C.	N.C.	0,77	Sehr gut	N.C.	N.C.
11184	0,38	Mäßig	0,40	Mäßig	0,58	Gut
11185	0,63	Gut	0,62	Gut	0,59	Gut
11186	0,31	Unbefriedigend	0,27	Unbefriedigend	N.C.	N.C.
11187	0,70	Sehr gut	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
11189	0,56	Gut	0,51	Gut	0,55	Gut
11197	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.



Kodex	Gewässer	Probenentnahmepunkt	Gemeinde
11155	Finelebach	Oberhalb Staatsstrasse SS44	Dorf Tirol
11159	Fallschauer	Oberhalb Industriezone Lana	Lana
11160	Aschlerbach	Oberhalb Gargazon	Gargazon
11163	Etschgraben	Bei Unterrein	Eppan
11164	Giessengraben	bei Meboausfahrt Nals	Nals
11165	Eppanerbach	Oberhalb Pillhof	Eppan
11167	Etschgraben	Oberhalb ARA Bozen	Bozen
11173	Naifbach	Bei Sinich	Meran
11184	Salurner Graben	Bei Provinzgrenze	Salurn
11185	Gr. Kalterer Graben	Ausfluss vom See	Kaltern
11186	Gr. Kalterer Graben	Unterhalb ARA Tramin	Kurtatsch
11187	Porzengraben	Oberhalb Torfstich	Salurn
11189	Kl. Kalterer Graben	Ober Mündung in der gr.Kalt.Graben	Salurn
11197	Pfusserlahn oder Muehlbach	Oberhalb Zufluss Kardatscherlahn	Kaltern